

Foto pielikums aktivitātei

Par ritenbraucējiem piemērotu asfalta segumu Gausajā jūdzē




Ceļa nomale, pa kuru ārpus apdzīvotas vietas vajadzētu droši pārvietoties ritenbraucējiem, ir ļoti sliktā un irdenā stāvoklī. Liela daļa no raupjajām šķembām nav piesaistītas pie seguma.



Tuvplāna skats uz ceļa nomales stāvokli. Drīz arī baltā līnija būs izzudusi.



No ceļa vidusdaļas braucošās mašīnas izrauj šķembas, kas ar lielu ātrumu lido uz ceļa nomali, apdraudot riteņbraucēju drošību.



Tuvpāna skats uz ceļa vidusdaļu.